

Sicherheitshinweise für Pelletlager ≤ 10 Tonnen



Lebensgefahr durch geruchloses
Kohlenstoffmonoxid (CO)!



Vor dem Betreten und Befüllen Heizung
ausschalten!



Vor dem Betreten mindestens 15 Minuten
über die Einstiegtür lüften – während des
Zutritts die Tür geöffnet halten!



Dauerhafte Belüftung nach außen sicherstellen, z. B.
über belüftende Deckel, Öffnung oder Ventilator!



Verletzungsgefahr durch bewegliche Bauteile!



Rauchen, Feuer und andere
Zündquellen verboten!



Türen verschlossen halten. Zutritt nur für
Befugte unter Aufsicht einer außerhalb des
Lagerraums stehenden Person!



In den ersten 4 Wochen nach einer Befüllung
nur mit mobilem CO-Warngerät betreten!